

Din sikkerhed
på REFA



REFA - sikkerhed for miljø og mennesker

INSTRUKTION TIL EKSTERNE HÅNDVÆRKERE
PÅ I/S REFA KRAFTVARMEVÆRK

REFA

Advarsler, forbud og påbud

I/S REFA er certificeret på miljø og arbejdsmiljø, derfor er nedenstående punkter vigtige for os i nævnte rækkefølge, når du udfører arbejde på REFA's forbrændingsanlæg:

- **Personlig sikkerhed**
- **Størst mulig hensyn til det ydre miljø**
- **Opretholdelse af forsyningssikkerheden (varme og elproduktion)**
- **Høj kvalitet af det udførte arbejde**
- **Effektivitet / produktivitet**

Orienteringskilte



HJERTESTARTER

REFA har en hjertestarter, som er placeret på 1. sal på gangen mellem kontrolrummet og driftskontoret.



ORIENTER DIG

Inden du starter arbejdet skal du orientere dig på oversigtsplanerne omkring førstehjælps- og sikkerhedsudstyr samt placering af nødudgange.



SIKRING / AFLÅSNING

skal foretages i kontrolrummet af REFA's personale.



SAMLINGSSTED

Ved alarm - søg nærmeste flugtvej (markeret med grønne skilte) og gå til samlingssted. Gå aldrig gennem bygningen, når alarmen lyder.

SAMLINGSSTED:

VED FLAGSTANG VED BROVÆGTENE !

Advarselsskilte



TRYKFLASKER

Trykflasker skal fastspændes og i tilfælde af brand skal de om muligt fjernes fra området.



ATEX

Husk speciel tilladelse og grundig instruktion til arbejde ved kulsilo af den ansvarlige REFA medarbejder på området.



ÆTNINGSFARE

Ættningsfare og risiko for giftige nitrøse dampe ved brand: Husk speciel tilladelse og grundig instruktion til arbejde ved ammoniak anlæg/ tank af den ansvarlige REFA medarbejder på området.

VIGTIGT!

Alle former for arbejde skal udføres efter gældende love, bekendtgørelser og anvisninger/vejledninger fra arbejdstilsynet.

Hvis du ikke overholder gældende regler og lovgivning, når du befinder sig på REFA, **KAN** det medføre bortvisning.

Forbudsskilte



ÅBEN ILD

Svejsesarbejde, loddearbejde og brug af åben ild skal ske i samråd med REFA. (Husk altid at orientere dig om, hvor nærmeste brandslukker findes).



AFFALD FORBUDT

Alt affald skal selv bortskaffes af dig. Intet må kasseres i REFA's affaldssystemer uden foregående aftale med REFA.



RYGNING FORBUDT

Steder hvor der er rygning tilladt, anvises af REFA-personale ved ankomsten til REFA.



ALKOHOL FORBUDT

Alkohol må ikke indtages på REFA. Du skal møde ædru/upåvirket, når du skal udføre arbejde på REFA. Indtagelse af euforiserende medicin/stoffer sidestilles med alkohol.

Påbudsskilte



STØVMASKE PÅBUDT

Der er opsat skilte i områder hvor der er maskepåbud under arbejde (kran-dæk og bigbag-området).



ØJENVÆRN PÅBUDT

Der skal bruges øjenværn de steder, hvor der er skiltet og hvor loven påbyder brug af øjenværn.



HØREVÆRN PÅBUDT

Der skal bruges høreværn i områder, hvor der er skiltet med høreværn. Der skal bruges høreværn ved alle støjende arbejdsprocesser.



HJELM PÅBUDT

På REFA er der hjelm-påbud.



SIKKERHEDSFODTØJ

Sikkerhedstræsko må kun anvendes med hælkap eller hælrem, ellers skal anvendes lukket sikkerhedssko.



BAD-/TOILETFORHOLD

Bad og toiletforhold kan aftales med REFA's personale ved din ankomst.

Praktisk information

VED ANKOMST OG FYRAFTEN

Første dag melder du dig til den person, som har bestilt arbejdet. Vedkommende vil anvisе toilet-, omklædnings- og parkeringsforhold. Parkering kun tilladt i de opmærkede båse. Hver dag ved ankomst, og når du forlader Kraftvarmeværket, skal du hhv. sætte/fjerne dit visitkort eller gæstekort (udleveret i kontrolrummet) på opslagstavlen ved kontrolrummet.

FORPLEJNING

DU MÅ **IKKE** HAVE GLASFLASKER MED PÅ ANLÆGGET - OG PLASTIKFLASKER MÅ **IKKE** EFTERLADES PÅ ANLÆGGET.

VARMT ARBEJDE

Brug af vinkelslibere, svejsearbejde, skæring i metal og andre former for gnistantændende arbejde går under betegnelsen varmt arbejde. Inden påbegyndelse af varmt arbejde på anlægget, skal du udfylde en blanket sammen med din kontaktperson hos REFA. Det er et krav, at du kan fremvise gyldigt certifikat for varmt arbejde.

ARBEJDSTØJ

Arbejdsbeklædning skal svare til den arbejdsopgave der skal udføres. Der må ikke forefindes "løse" ting på arbejdstøjet som kan hænge fast når opgaven udføres. Der skal benyttes PPE i forhold til arbejdsopgaven.

ARBEJDESTID

Normal arbejdstid på Kraftvarmeværket er:

Mandag-torsdag kl. **07.00 - 15.30**
Fredag kl. **07.00 - 12.00**

UHELD/ULYKKE

REFA's personale skal kontaktes straks ved uheld eller større spild (f.eks. oliespild). Du har desuden pligt til at melde **alle** "nær-ved-hændelser" til en REFA ansat, som så indberetter på indsatskort. Ved "nær-ved-hændelser" forstås både miljø- og arbejdsmiljøhændelser, som kunne have ført til:

- en forurening
- en ulykke
- eller en skade på person eller anlæg

KONTAKTNUMMER **5484 1447**

EVAKUERINGSALARMEN ER DEN ENESTE ALARM PÅ REFA OG DENNE SKAL ALTID RESPEKTERES.

REFA's personale står altid til rådighed, hvis du har yderligere spørgsmål.



REFA