

Din sikkerhed
på REFA



REFA - sikkerhed for miljø og mennesker

INSTRUKTION TIL EKSTERNE HÅNDVÆRKERE
PÅ MARIBO-SAKSKØBING KRAFTVARMEVÆRK

REFA
ENERGI

Advarsler, forbud og påbud

Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK) er certificeret på miljø og arbejdsmiljø, derfor er nedenstående punkter vigtige for os i nævnte rækkefølge, når du udfører arbejde på værket:

- **Personlig sikkerhed**
- **Størst mulig hensyn til det ydre miljø**
- **Opretholdelse af forsyningsikkerheden (varme og elproduktion)**
- **Høj kvalitet af det udførte arbejde**
- **Effektivitet / produktivitet**

Orienteringskilte



HJERTESTARTER

MSK har en hjertestarter, som er placeret til højre for brandmeldeskabet ved indgang til kedelhus.



ORIENTER DIG

Inden du starter arbejdet skal du orientere dig på oversigtsplanerne omkring førstehjælps- og sikkerhedsudstyr samt placering af nødudgange.



SIKRING / AFLÅSNING

skal foretages af MSK's personale.



SAMLINGSSTED

Ved alarm - søg nærmeste flugtvej (markeret med grønne skilte) og gå til samlingssted. Gå aldrig gennem bygningen, når alarmen lyder.

**SAMLINGSSTED:
PÅ GRÆSPLEENEN VED SKORSTENEN!**

Advarselsskilte



TRYKFLASKER

Trykflasker skal fastspændes og i tilfælde af brand skal de om muligt fjernes fra området.



ATEX

Husk speciel tilladelse og grundig instruktion til arbejdet af den ansvarlige MSK-medarbejder på området.



ÆTningsfare

Ættningsfare og risiko for giftige nitrøse dampe ved brand: Husk speciel tilladelse og grundig instruktion til arbejdet ved ammoniak anlæg/ tank af den ansvarlige MSK-medarbejder på området.

VIGTIGT!

Alle former for arbejde skal udføres efter gældende love, bekendtgørelser og anvisninger/vejledninger fra arbejdstilsynet.

Hvis du ikke overholder gældende regler og lovgivning, når du befinder sig på Mari-bo-Sakskøbing Kraftvarmeværk **KAN** det medføre bortvisning.

Forbudsskilte



ÅBEN ILD

Svejsesarbejde, loddearbejde og brug af åben ild skal ske i samråd med MSK. (Husk altid at orientere dig om, hvor nærmeste brandslukker findes).



AFFALD FORBUDT

Du skal selv bortskaffe alt affald. Intet må kasseres i MSK's affaldssystemer uden foregående aftale med værket's personale.



RYGNING FORBUDT

Steder hvor der er rygning tilladt, anvises af MSK-personale ved ankomsten til værket.



ALKOHOL FORBUDT

Alkohol må ikke indtages på MSK. Du skal møde ædru/upåvirket, når du skal udføre arbejde på MSK. Indtagelse af euforiserende medicin/stoffer sidestilles med alkohol.

Påbudsskilte



STØVMASKE PÅBUDT

Der er opsat skilte i områder, hvor der er maskepåbud under arbejde.



ØJENVÆRN PÅBUDT

Der skal bruges øjenværn de steder, hvor der er skiltet og hvor loven påbyder brug af øjenværn.



HØREVÆRN PÅBUDT

Der skal bruges høreværn de steder, hvor der er skiltet og hvor loven påbyder høreværn.



HJELM PÅBUDT

På MSK er der hjelm-påbud.



SIKKERHEDSFODTØJ

Sikkerhedstræsko må kun anvendes med hælkap eller hælrem, ellers skal anvendes lukket sikkerhedssko.



BAD-/TOILETFORHOLD

Anvises af MSK's personale ved ankomsten.

Praktisk information

VED ANKOMST OG FYRAFTEN

Første dag melder du dig til den person, som har bestilt arbejdet. Vedkommende vil anvisе toilet-, omklædnings- og parkeringsforhold. Parkering er kun tilladt i de opmærkede båse. Hver dag ved ankomst, og når du forlader værket, skal du skrive dig ind i gæstebogen i kontrolrummet. På den måde har vi altid overblik over, hvem der er på anlægget i en evakueringsituation.

FORPLEJNING

GLASFLASKER MÅ IKKE TAGES MED UD PÅ ANLÆGGET. Drikkevarer skal medbringes i plastikflasker.

VARMT ARBEJDE

Brug af vinkelslibere, svejsearbejde, skæring i metal og andre former for gnistantænde arbejde går under betegnelsen varmt arbejde. Inden påbegyndelse af varmt arbejde inden på anlægget, skal du sammen med din kontaktperson hos REFA udfylde en blanket. Det er et krav at du kan fremvise et gyldigt certifikat for varmt arbejde.

ARBEJDESTØJ

Arbejdsbeklædning skal svare til den arbejdsopgave der skal udføres. Der må ikke forefindes "løse" ting på arbejdstøjet som kan hænge fast når opgaven udføres. Der skal benyttes PPE i forhold til arbejdsopgaven.

ARBEJDESTID

Normal arbejdstid på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk er:

Mandag-torsdag kl. 07.00 - 15.00
Fredag kl. 07.00 - 12.00

UHELD/ULYKKE

Værkets personale skal kontaktes straks ved uheld eller større spild (f.eks. oliespild). Du har desuden pligt til at melde **alle** "nær-ved-hændelser" til en REFA ansat, som så indberetter på indsatskort. Ved "nær-ved-hændelser" forstås både miljø- og arbejdsmiljøhændelser, som umiddelbart kunne have ført til:

- en forurening
- en ulykke
- eller en skade på person eller anlæg

KONTAKTNUMMER 5474 3601

EVAKUERINGSALARMEN ER DEN ENESTE ALARM PÅ MSK OG DENNE SKAL ALTID RESPEKTERES.



Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværks personale står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål.

REFA
Energi